

2021年2月16日

各位

出光興産株式会社

**山形県新庄市のガソリンスタンドにおける  
店舗内暖房用灯油の敷地外への漏洩について**

2月15日（月）、当社系列の以下の給油所において、店舗内暖房に使用する灯油配管（建屋外）が雪の重みで破損し、灯油が敷地外へ漏洩する事故が発生いたしました。現在関係官庁のご指導の下、当該灯油を早期に回収すべく対応をしております。

本件の発生により、近隣住民の皆様にご迷惑・ご心配をお掛けしていることを心よりお詫び申し上げます。

今後は、関係官庁のご指導を仰ぎながら対応に全力を尽くすとともに、このようなことが二度と発生しないよう再発防止策の徹底を図ります。

なお、当該給油所の製品供給体制に問題はなく、営業は継続しております。

1. 対象給油所

給油所名	東日本宇佐美 13号新庄SS
住所	山形県新庄市鳥越字栗田697-2

2. お問い合わせ先

出光興産株式会社 東北支店 販売部企画課  
022-263-1216 ※9:00～17:30（平日）

**【報道関係の皆さま】**

出光興産株式会社 広報部広報課  
03-3213-3115 ※9:00～17:30（平日）

以上